УДК 621.184.3

## РЕНТГЕНОМЕТРИЯ АНОМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РАСШИРЕНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СТАЛЕЙ

А.С. Заворин, Л.Л. Любимова, Б.В. Лебедев, А.А. Макеев, А.А. Ташлыков

Томский политехнический университет E-mail: aleks@ped.tpu.ru

На основе методик рентгеноструктурных измерений внутренних напряжений кристаллических решеток трубных сталей показаны аномалии термических расширений и знакопеременные изменения внутренних напряжений, свойственные термическим структурным переходам.

Аномалии линейных термических расширений кристаллических решеток обнаружены методом рентгеновской дифракции (микродилатометрия) для многих чистых металлов [1] и дилатометрическими исследованиями для закаленной углеродистой стали в определенных интервалах температур отпуска [2]. 200, 400 и 600 °C; для стали 12X1МФ – при температур

В первом случае они связываются с фазовыми переходами I или II рода (магнитными превращениями) или не обсуждаются, если таковые отсутствуют в диапазоне исследуемых температур. Во втором случае аномальные изменения длины образца объясняются соответствующими структурными превращениями при отпуске. Общая тенденция при отпуске стали заключеской в том, что показатели прочности (твердость,  $\sigma_{\rm B}$ ,  $\sigma_{\rm 0,2}$ ) падают, а показатели пластичности растут, однако изменение этих свойств так же не носит монотонного характера, и в некоторых случаях температуры аномальных удлинений совпадают с температурами аномальных свойств [2]. Это позволяет предположить, что аномальные расширения кристаллических решеток и механические свойства связаны с явлениями структурной температурной неустойчивости сталей и должны быть объединены общими характерными температурными точками.

В этой связи в данной работе методом высокотемпературной рентгенографии проведены комплексные исследования энергетических сталей по установлению зависимости от температуры параметра элементарной ячей то обственных внутренних микронапряжений II рода  $\sigma_{II}$  и зональных напряжений (макронапряжений I рода)  $\sigma_{I}$  с целью установления взаимосвязи между этими параметрами, для чего использованы апробированные методики [3–5].

Эксперимент прорования в вакууме в ализации цикла "нагрев – охлаждение – нагрев". Каждый очередной нагрев образца сопровождался повышением конечной температуры. Экспериментальные результаты приведены на рис. 1–5.

В экспериментах по исследованию структурных термических превращений котельных сталей  $12X1M\Phi$ , Ст. 10, 0X18H10T (рис. 1) получены зависимости средних линейных термических расширений  $\alpha$  кристаллических решеток от температуры, которые для стали  $12X1M\Phi$  и Ст. 10 находятся в диапазоне справочных значений  $\alpha$ , составляющих  $10...20 \cdot 10^{-6}$ , 1/град [6]. Для стали 0X18H10T при температуре 600 °C гобирования от справочных данных при  $\alpha = 31 \cdot 10^{-6}$ , 1/град Пля всех исследованных сталей зависимости  $\alpha = f(T)$  носят аномальный характер, заключающийся в нелинейности, немонотонности полученных кривых. Аномальные расширения кристаллических решеток для

стали 0X18H10T наблюдаются в области температур 200, 400 и 600 °C; для стали 12X1MФ – при температур рах 420 и 635 °C; для стали 10 в первом термоцикле при температурах 400, 550, 600 °C, во втором термоцикле – в диапазоне температур 500...600 °C, в третьем термоцикле – при температуре 400 °C. Второй и третий термоциклы для стали 10 на рис. 1 не приведены.

Обращает на себя внимание, что температуры кристаллизации аморфных сплавов на основе железа, протекающей в две стадии, равные 449 и 538...550 °C [7], весьма близки к температурам наблюдаемых максимумов пиков термических деформаций (рис. 1). Гипотеза о природе аномальных скачков термических деформаций, названных по виду кривых λ-аномалиями [1], базируется в данной работе на предположении установления иного порядка в расположении атомов в межзеренных границах при термоциклировании, т.е. основой микроэффекта являются процессы "разупорядочение – упорядочение", или перекристаллизация структуры полукристаллической границы.

Температура максимума пика термических деформаций является критической температурой. Максимум пика термических деформаций сохраняется весьма долго при данной температуре: она как бы является равновесной, когда существует равновесие между силами, вызывающими упорядочение, и разориентирующими силами тепловых колебаний атомов. При превышении температуры равновесие нарушается в результате тепловых колебаний атомов, и наблюдается правая ветвь λ-аномальной кривой термических деформаций. При температуре ниже критической амплитуда тепловых колебаний атомов мала и не обеспечивает достаточно больших сдвигов для создания устойчивых связей атомов.

Сам процесс кристаллизации в границах обусловливается уменьшением поверхности границ, перемещением атомов в границах, перемещением атомов кристаллического зерна вслед за межзеренной границей, и этот эффект часто наблюдают в экспериментах как миграцию границ зерен.

Перемещение атомов в границах в процессе кристаллизации и образование более компактных участков границ зерен осуществляется по механизму обмена местами с вакансиями, так что при этом возникает направленный поток вакансий по границам зерен, в зерно и к поверхности.

О наличии свободных объемов, возникающих в процессе кристаллизации, свидетельствует увеличение




Рис. 1. Линейные термические расширения кристаллических решеток энергетических сталей:

максимального коэффициента термических линейных расширений во втором термоцикле испытаний с 21 до  $23\cdot10^{-6}$  1/град, так как возникающие свободные поверхности устраняют стесненность зерен со стороны границ.

Наличие  $\lambda$ -аномалий во втором термоцикле испытаний свидетельствует о воспроизводимости процессов перекристаллизации в границах зерен. Процесс кристаллизации, по-видимому, можно осуществить длительным отжигом при температуре кристаллизации.

Во втором термоцикле процессы перекристаллизации также происходят в две стадии, наблюдаются два пика на кривой линейных термических расширений. Возобновляемые во втором термоцикле скачки линейных термических расширений кристаллических решеток связаны, по видимому, с тем, что первый термоцикл заканчивался неполной аустенизацией стали. Обратный переход аустенита сформировал в границах сходственные с исходной структуры, хотя температуры пиков смещены по сравнению с температурами пиков в первом термоцикле. Это объясняется тем, что после первого термоцикла границы зерен уже не являются прежними: изменилась степень их кристалличности, структура, кристаллографическая ориентация, химический состав. Наличие пористости в границах, существенное повышение диффузионной активности примесных атомов – углерода, азота, серы – приводит к их сегрегации на свободных поверхностях. Это обстоятельство отмечается в многочисленных публикациях, связывается с выпадением избыточных фаз при данных температурах - карбидов, сульфидов, нитридов, оксисульфидов, карбонитридов и т.д. Выпадением этих фаз в данных работах и объясняется наблюдаемая хрупкость зерен и границ зерен при данной температуре (температуре термического скачка).

После полной аустенизации стали в конце II термоцикла аномалия наблюдается при 400 °C.

Уменьшение параметра элементарной ячейки холодного металла после нагревов в первых двух термоциклах может свидетельствовать лишь о том, что межзеренные

границы, или так называемая аморфизированная матрица, достаточно развита в общей макроструктуре стали. Ее кристаллизация сопровождается уменьшением ребра куба альфа-фазы в границе, так как элементарные ячейки зерна, связанные с атомами границы, имеют упругость, т.е. обладают определенной длиной связи, при которой эта ячейка еще может существовать. При увеличении этой деформации должен наблюдаться разрыв связей с образованием свободных поверхностей. Процесс кристаллизации зависит от времени и может протекать и при более низких температурах самопроизвольно, подобно тому, как в аморфном стекле образуются со временем отдельные кристаллические зоны. Поэтому процессы кристаллизации в границах зерен будут непрерывно приводить к разрыву межатомных связей и постоянно нарастающему порообразованию. Одновременно протекающий распад альфа-твердого раствора при термических нагрузках с течением времени приведет к сегрегации примесей в свободных объемах (порах) – графитизации.

В третьем термоцикле после существенной ползучести в двух первых термоциклах наблюдается незначительная, так называемая длительная ползучесть, которая в дальнейшем и определит ресурс стали при температуре длительной эксплуатации (~350 °C).

Таким образом, изложенные результаты температурных структурных измерений параметра кристаллической решетки сталей дают основания предполагать следующее.

- Аномалии линейных термических расширений связываются с особым устройством межзеренных границ, обладающих элементами упорядоченности

   ближним порядком в расположении атомов, когда отсутствует дальний порядок, и простой трансляцией атом одной области упорядочения не может попасть в свой узел в другой области.
- 2. Аномальные термические линейные расширения вызваны перекристаллизацией структуры границ.
- 3. Перестройка структуры границ формально эквивалентна фазовому переходу II рода (упорядочение, разупорядочение, магнитные переходы), вместе с тем носит признаки фазового перехода I рода, т.к. проявляется в скачке термических деформаций и скачкообразном изменении параметра кристаллической решетки при достаточно определенной температуре, что характерно для любого фазового перехода I рода.
- Кристаллизация сопровождается сжатием объемов границ зерен с уменьшением их свободной энергии.
- 5. Сжатие объемов границ приводит к образованию свободных поверхностей путем разрыва межатомных связей к порообразованию.
- 6. Образующиеся поры "диффундируют" в сторону, обратную сжимающимся границам, образуют цепочки пор на всех этапах эксплуатации металла.
- 7. Процесс кристаллизации границ контролируется временем и температурой.
- 8. Кристаллизация границ выступает источником

- порообразования и эффективным местом стока дефектов и атомов внедрения типа углерода, вызывая графитизацию.
- 9. Порообразование при кристаллизации и явление графитизации снижают прочностные свойства сталей. Снижение прочностных свойств особенно сильно проявляется при температурах термического скачка и выражается в виде внезапно наступающих хрупких разрушений.

Принимая во внимание выявленные аномалии температурных расширений в кристаллических решетках трубных сталей и сопровождающие их внутренние напряжения, по другому смотрятся проблемы, связанные с хрупким разрушением и межкристаллитной коррозией, поскольку они объединены характерными общими температурными точками.

Представленная на рис. 2 зависимость собственных внутренних напряжений от температуры отжига в образце стали 12Х1МФ, возникающих в пределах зерна между областями когерентного рассеяния (кристаллитами), определена по "размытию" дифракционных линий, т.е. по изменению истинного физического уширения профилей линий с учетом одновременного влияния на это уширение как дисперсности кристаллитов, так и возникающих в процессе отжига микронапряжста.

Смысл представленной на рис. 2 величины  $\sigma_{II}$  заключается в том, что упругая деформация подчиняется закону Гука, и для трехосного растяжения закон Гука записывается в следующей форме [7]:

$$\begin{split} \boldsymbol{\epsilon}_1 = & \frac{1}{E} \Big[ \boldsymbol{\sigma}_1 - \boldsymbol{\mu} \big( \boldsymbol{\sigma}_2 + \boldsymbol{\sigma}_3 \big) \Big]; \ \, \boldsymbol{\epsilon}_2 = & \frac{1}{E} \Big[ \boldsymbol{\sigma}_2 - \boldsymbol{\mu} \big( \boldsymbol{\sigma}_1 + \boldsymbol{\sigma}_3 \big) \Big]; \\ \boldsymbol{\epsilon}_3 = & \frac{1}{E} \Big[ \boldsymbol{\sigma}_3 - \boldsymbol{\mu} \big( \boldsymbol{\sigma}_1 + \boldsymbol{\sigma}_2 \big) \Big], \end{split}$$

где  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ ,  $\sigma_3$  – главные напряжения;  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3$  – относительные линейные деформации по направлениям действия соответствующих главных напряжений.

При плоско-напряженном состоянии дефс  $\alpha_1 + \alpha_2$  пропорциональны сумме главных напряжений  $\alpha_1 + \alpha_2$ , если напряжени  $\alpha_3$  таправлении, перпендикулярном поверхности, т.е.  $\alpha_3$  равно нулю [8]. Здесь [8] показано, что для массивных образцов эта величина имеет некоторое конечное значение, т.к. всегда имеет место объемно-напряженное состояние. Но в рентгеновской дифракции, когда напряжения определяются практически на поверхности, эта величина пренебрежимо мала. Поэтому в де  $\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3$  т.к. раздельное определение этих величин приводит к весьма существенным методическим сложностям, более простые методики раздельного определения этих напряжений, как отмечается [8], дают столь большую погрешность, что они не находят практического применения.

Отметим основные черты полученной зависимости

- 1. В процессе нагрева исследуемого образца собственные внутренние напряжения претерпевают существенные перераспределения.
- 2. Перераспределение внутренних напряжений от

- растягивающих (+) до сжимающих (-) происходит через полную разрядку напряжений (релаксацию), когда упругие свойства образца становятся равными нулю, и сталь обладает максимальной пластичностью, не сопротивляясь изменению объема или формы, т.е. в этих точках предел текучести стали, характеризующий сопротивление пластическому деформированию, резко снижается.
- 3. Релаксация внутренних напряжений наблюдается при температурах 350, 575, 610, 635 °C, следовательно, данные температуры могут считаться опасными с точки зрения возможного вязкого течения металла.
- 4. Каждый переход кривой через нуль при дальнейшем повышении температуры испытаний приводит к тому, что вследствие микропластических деформаций происходит упрочнение, увеличение упругой части общих деформаций, пластические свойства при этом минимальны, значит, максимально сопротивление пластическому деформированию.
- 5. Температурные точки 350, 575, 610, 635 °C являются критическими и характеризуют переход пластичного металла в хрупкую область.
- 6. Максимальная сопротивляемость пластическому деформированию наблюдается при температуре 420 °C и в диапазоне температур 590...610...635 °C, в особенности при 420 °C, когда предел упругости достигает 600 МПа. Данные температуры могут считаться эксплуатационно опасными, поскольку, при наличии внешних напряжений, давлений и температур, металл может быть хрупко разрушен раньше, чем дислокации обеспечат достаточные сдвиги.
- 7. Хрупкие разрушения в перечисленных температурных точках касаются внутризеренного межкристаллитного растрескивания, не столь опасного для эксплуатационной прочности металла, как зональные напряжения І рода, т.к. микротрещины, возникающие в пределах кристаллитов и имеющие нанометрические размеры, способны тормозиться на всевозможных барьерах, одним из которых является граница, например, граница другого кристаллита или граница зерна, двойниковая граница или перлитная зона в ферритно-перлитной матрице [9].
- 8. Межкристаллитное растрескивание может стать весьма опасным в зависимости от имеющихся в образце текстур, когда возникшая трещина начнет развиваться в пределах нескольких благоприятно ориентированных зерен по отношению к внешнему напряжению, т.е. длина трещины будет зависеть от распределения зерен по ориентировкам [9].
- 9. После 513 °C (рис. 2) опасность хрупкого межкристаллитного растрескивания может наблюдаться при температурах 590 и 635 °C. При этих же температурах металл обладает высокой пластичностью, постоянно релаксирует, и хрупкость может объясняться явлениями микронаклепа. Однако при этих температурах изменяются текстуры, что следует из анализа относительных интенсивностей дифракционных




Рис. 2. Кристаллитные микронапряжения в образце трубной стали  $12X1M\Phi$ 




Рис. 3. – Изменение размера кристаллитов при нагреве образца трубной стали  $\bar{1}2X1M\Phi$ 

линий при расчете размеров зерен, мозаичность внутри зерен нарушается, и сглаживается опасность распространения микротрещин между благоприятно ориентированными кристаллитами. Микротрещины будут тормозиться на порогах – границах.

На рис. З представлена зависимость изменения размеров кристаллитов от температуры отжига исследуемого образца, которая подтверждает вышесказанное, а именно, в диапазоне температур 323...513 °С наблюдается резкое изменение размеров кристаллитов. Максимальный размер в 2006 Å зафиксирован при температуре 420 °С, т.е. после температуры максимальной пластичности стали 350 °С, когда материал перестает сопротивляться формоизменению. После температуры 420 °С, которая определена как самая опасная с точки зрения возможных хрупких разрушений, наблюдается диспергирование кристаллитов до практически исходного значения.

На рис. 4 представлена зависимость внутренних макронапряжений I рода (зональных) в зависимости от температуры отжига стали.

Если микронапряжения II рода (кристаллитные) определялись по истинному физическому уширению дифракционных линий, которое в рентгеновском анализе является датчиком наличия такого рода микронапряжений, то зональные напряжения фиксируются и определяются непосредственно по смещению дифракционных линий, т.е. по изменению параметра элементарной ячейки. Следовательно, это разные напряжения и характеризуют они разные свойства разных зон материала. Зональные напряжения возникают при изготовлении изделий – прокатке, правке, под влиянием неоднородного нагревания или охлаждения, при фазовых и структурных превращениях [8]. Они оказывают существенное влияние на свойства стали, могут привести к хрупкому разрушению металла, короблению, растрескиванию, увеличению растрескивания от коррозии и другим нежелательным явлениям. Ими определяются прочностные и эксплуатационные свойства стали.

Как следует из рис. 2, 4 поведение напряжений I и II рода отличается друг от друга только в точках, характеризующих  $^{\lambda -}$  аномальные скачки термических

линейных деформаций, следующим образом.

- Зональные напряжения в точке первого термического λ- аномального скачка (420 °C) не возникают, и составляют 332 МПа (микронапряжения ІІ рода равны при этом 600 МПа). Следовательно, если возникновение зональных напряжений объясняется фазовыми или структурными превращениями, то эти превращения не затрагивают межзеренные границы, а касаются только сугубо внутризеренных процессов, уравновешивающихся в объеме кристаллита или нескольких кристаллитов.
- 2. Зональные напряжения возникают сразу же после температуры 517 °C и снимаются при температуре порядка 650 °C, после чего вновь растут при температуре 679 °C со сменой знака действующих напряжений.
- 3. Зональные напряжения особенно чрко проявляются при температуре второго  $\lambda$  аномального скачка термических линейных деформаций 635 °C, что свидетельствует о неоднородном упругом деформировании различных межзеренных участков образца, поскольку на эту же температуру (635 °C) микронапряжения ІІ рода отзываются слабо.
- 4. Анализ размеров зерен, рис. 5, показывает, что при релаксации зональных напряжений размеры зерен не измельчаются, но растут от 3385 Å до 9020 Å при температурах 517 и 679 °C соответственно, это, в свою очередь, также свидетельствует, что макронапряжения действуют в межзеренных границах между сросшимися и несросшимися зернами, т.е. об их зональном характере.
- 5. Развитие высоких уровней макродеформаций в межзеренных границах, доходящих до 480 МПа, может привести к образованию трещины, сопоставимой с диаметром зерна – 0,3...0,5...0,7 мкм (температуры 517, 590, 635 °C соответственно). Примерно такого размера достигают поры критического размера в стали 12X1МФ(0,3...0,7 мкм) [10], когда сталь считается исчерпавшей свой ресурс.
- 6. Образование такой трещины может быть обосновано

тем, что при определенном распределении ориентировок между зернами трещина может приобрести магистральный характер. Наиболее опасный для этого диапазон температур -517...650 °C.

Попытка объяснить полученные результаты основана на модели слоистой структуры кристаллитов.

Обращаясь вновь к рис. 2, отметим, что основные термические превращения в кристаллитах происходят в области первого термического  $\lambda$ - аномального скачка термических линейных деформаций кристаллических решеток, а именно в диапазоне 225...517 °C, и, в то же время, в диапазоне температур промежуточных превращений из аустенита, так называемых бейнитных превращений, точки "d" (200 °C) и "e" (450...500 °C) Чернова. При этом в том же диапазоне температур (рис. 3) происходит увеличение размера кристаллитов (2006 Å) с последующим его измельчением до исходного значения. Это позволяет предположить, основываясь на модели слоистой структуры кристаллитов, что слои могут быть последовательно сформированы в той именно последовательности, в какой происходят аустенитные превращения: тело кристаллита - перлит, за которым следует прослойка сорбита, окруженная прослойкой троостита и верхнего бейнита. Верхний бейнит лежит внутри кристаллита. Формирование отдельного кристаллита заканчивается структурой нижнего бейнита, которая и является границей кристаллита и межкристаллитной границей.

Термический распад нижнего бейнита, как границы, эквивалентен растворению границы и приводит, с одной стороны, к постепенной релаксации внутренних напряжений от 410 МПа до нуля, с другой стороны, к слиянию зерен за счет термических линейных деформаций кристаллических решеток при отсутствии стесненности кристаллитов со стороны границ. Последствием слияния зерен, в свою очередь, является рост внутренних напряжений, поскольку это слияние не является однородным в теле зерна; не все кристаллиты сливаются, это привело бы к их аномальному росту, что экспериментально не наблюдается. Изменение знака напряжений может быть объяснено только на основе

анализа продуктов такого распада, соотношения удельных объемов образующихся фаз и их коэффициентов линейных термических расширений.

Когда в точке 420 °С достигаются, с одной стороны, температурные условия, с другой стороны, необходимые деформации (600 МПа), осуществляется распад структур верхнего бейнита, которые при объединении кристаллитов оказались внутри новых блоков. Это приводит к их диспергированию до исходного уровня и падению напряжений (517 °С). Процессы роста-диспергирования кристаллитов сопровождаются микротрещинообразованием.

Как мы полагаем, за дальнейшие термические процессы в образце стали при температуре от 517 до 590 °C с релаксацией напряжений при 575 °C и в диапазоне температур 590...635 °C с релаксацией при 610 °C отвечает трансформация трооститной структуры кристаллита, являющейся теперь, после распада верхнего бейнита, границей кристаллита. Почему два структурных перехода приписываются здесь трооститу? Во-первых, все перлитные структуры могут быть зернистыми или пластинчатыми [2], во-вторых, не исключено их совместное присутствие и, наконец, очень близки температуры двух структурных превращений, что может говорить в пользу какой-то одной составляющей, например, троостита, но с несколько разными структурами, а, следовательно, и свойствами. И потом, мелкие кристаллики более термодинамически неустойчивы, чем более крупный сорбит, распад которого должен произойти при более высокой температуре.

Распад сорбита, по предположению, происходит в диапазоне температур 635...679 °C с релаксацией внутренних напряжений при 650 °C.

Так как зональные макронапряжения возникают в диапазоне предполагаемых структурных превращений сорбита, можно предположить, что межзеренные границы в данном образце стали 12X1MФ сформированы мелкодисперсным перлитом – сорбитом.

Следует отметить, что предлагаемое объяснение – всего лишь модель или предположение, но базирующееся на общепринятых представлениях о механизмах




Рис. 4. Изменение зональных напряжений в образце трубной стали  $12X1M\Phi$  при нагреве




Рис. 5. Изменение размеров зерна трубной стали 12X1MФ в процессе нагрева

кристаллизации и термических структурных превращениях в стали, которое, в целом, не противоречит ни общепринятым представлениям, ни полученным экспериментальным фактам.

## Выводы

- 1. Прочностные свойства стали зависят от внутреннего структурно-напряженного состояния, изменяющегося в процессе термоциклического отжига.
- 2. Характеристиками структурно-напряженного состояния являются линейные термические деформации кристаллических решеток, микронапряжения II рода и зональные макронапряжения I рода.
- 3. Максимальные уровни микронапряжений II рода развиваются в образце стали  $12X1M\Phi$  при пературе  $420~^{\circ}C$  и достигают  $600~M\Pi a$ , превосходя  $\sigma_B$  для этой данной температуре, примерно равное  $\sigma_B = 100$  а.
- 4. Кристаллитные микронапряжения II рода приводят к микротрещинообразованию внутри зерна между кристаллитами, являясь предпосылкой межкристаллитной коррозии.
- 5. Зональные макронапряжения І рода в межзеренных границах начинают преобладать, когда тело зерна становится пластичным, что сопровождается неоднородным слиянием зерен, и достигают максимума при 635 °С, равного 480 МПа. В окрестностях этой точки внутренние зональные напряжения превосходят временная приводить к образованию магистральных трещин и транскристаллитной коррозии.
- 6. Изменения состояния стали от хрупкого до пластичного сопровождаются релаксацией внутренних напряжений, которая связывается с фазовыми переходами, выражающимися в изменении структурных составляющих стали под влиянием термических нагрузок.
- 7. Максимумы неоднородных линейных термических деформаций кристаллических решеток ( $^{\lambda-}$  аномалии) соответствуют максимумам напряжений I и II рода.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Финкель В.А. Высокотемпературная рентгенография.

   М.: Металлургия, 1968.
   204 с.
- 2. Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1986. 544 с.
- Селиванов В.Н., Смыслов Е.Ф. Анализ полидисперсности при аппроксимации рентгеновского дифракционного профиля функцией Фойгта // Заводская лаборатория. – 1991. – № 7. – С. 28–29.
- 4. Селиванов В.Н., Смыслов Е.Ф. Простой метод расчета распределения микродеформаций и размеров кристал-
- литов при анализе уширения профилей рент-геновских линий // Заводская лаборатория. 1993. № 6. С. 36–38.
- 5. Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., Скапов Ю.А. Рентгенографический и электрооптический анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1970. 366 с.
- 6. Промышленные печи: Справочное руководство для расчетов и проектирования. 2-е изд., дополн. и перераб. / Под ред. Е.И. Казанцева. М.: Металлургия, 1975. 368 с.
- Металловедение и термическая обработка стали: Справ. изд. в 3-х т. / Под ред. М.Л. Бернштейна,

- А.Г. Рахштадта. 4-е изд., перераб. и доп. Т. 1. Методы испытаний и исследования. М.: Металлургия, 1991. 462 с.
- 8. Рентгенография в физическом металловедении / Под ред. Ю.А. Багаряцкого. М.: Гос. научно-техн. изд-во лит. по черной и цветной металлургии, 1961. 368 с.
- 9. Миллер К.Ж. Усталость металлов прошлое, настоящее
- и будущее // Заводская лаборатория. 1994. № 3. С. 31—44
- 10. Гофман Ю.М. Оценка работоспособности металла энергооборудования ТЭС. М.: Энергоатомиздат, 1991. 136 с.

VIIK 536 2-532/533- 532 516